Q-100.221 - ZyXEL omni 288

Q-100.221 - ZyXEL omni 288

aus Tobit KB importiert - vom 17.02.2004 - Beitrag bei Tobit

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem ZyXEL omni 288 Modem.

Antwort

Wenn Sie das ZyXEL omni 288 Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

INIT=AT&FE0V1Q0&C1&D2S0

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags muss der Dienst oder das NLM »DvISE TLD001« neu gestartet werden!

Das Modem wurde mit folgender Firmware getestet: 0288S V1.19