Q-100.323 - MultiTech Multimodem II

Q-100.323 - MultiTech Multimodem II

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - Beitrag bei Tobit

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Multitech Multimodem II.

Antwort

Wenn Sie das Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

INIT=AT&FE0V1Q0X3&C1&D2S0=0S7=60&SF1&S0+FCR=1

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags müssen Sie den Dienst oder das NLM »DvISE TLD00x« neu starten!

Das Modem wurde mit folgender Firmware getestet: 0316D

Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows NT 4.0, Windows 2000 und Novell Netware.

Das Modem wird als »**Supported**« eingestuft.