Q-109.692 - Keine Kommunikation zwischen EIB-/KNX-Netz und David möglich

Q-109.692 - Keine Kommunikation zwischen EIB-/KNX-Netz und David möglich

aus Tobit KB importiert - vom 20.11.2009 - Beitrag bei Tobit

Problem

Ein EIB-/KNX-Netz wurde per Busankoppler physikalisch mit dem David Server verbunden. Im David.Administrator wurde im Konfigurationsbaum unter »System > Ports« ein neuer TLD mit der Bezeichnung »Extended« und dem PlugIn »EIB« hinzugefügt. Eine Kommunikation zwischen David.fx Server und EIB-/KNX-Netz ist jedoch nicht möglich. Welche Voraussetzung muss außerdem gegeben sein, damit eine erfolgreiche Kommunikation gelingt?

Antwort

Damit David mit dem EIB-/KNX-Netz kommunizieren kann, muss der »Falcon« Treiber auf dem David Server installiert sein. David.fx unterstützt ausschließlich die Version 1.4 des »Falcon« Treibers.

Das Setup des »Falcon« Treibers der Version 1.4 finden Sie unter der Bezeichnung »TLDX.MSI« im Verzeichnis »\DAVID\TLD\CODE\EXTENDED\AUTOMATION-EIB\« auf dem David Server. Führen Sie diese Datei aus, um den Installationsprozess zu starten. Nach erfolgreicher Installation ist die Kommunikation zwischen David.fx Server und Ihrem EIB-/KNX-Netz möglich.

Hinweis:
Falls Sie bereits den »Falcon« Treiber in einer anderen Version auf Ihrem Server installiert haben, müssen Sie diesen vor Installation der Version 1.4 deinstallieren. Eine Neuinstallation des TLDs im David.Administrator ist in diesem Fall nicht notwendig.

Weiterführende Informationen

- Installation und Betrieb eines EIB TLDs
- Nutzung von »EIB« TLDs bei Verwendung eines 64-Bit Betriebssystems