

Q-102.478 - Fehler bei Seitenende mit dem U.S. Robotics 56K External V.92 Faxmodem

Q-102.478 - Fehler bei Seitenende mit dem U.S. Robotics 56K External V.92 Faxmodem

aus Tobit KB importiert - vom 18.10.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem U.S. Robotics 56K External V.92 Faxmodem.

Antwort

Das U.S. Robotics 56K External V.92 Faxmodem wurde im Tobit Test-Lab nicht getestet. Eine Fehlerfreie Zusammenarbeit des Modem mit einem Produkt der DvISE-Familie kann nicht gewährleistet werden. Eine Übersicht aller getesteten Modem finden Sie auf der Tobit Webseite.