

Q-106.131 - Faxempfang mit dem internen Elsa Microlink 56K PCI Modem nicht möglich

Q-106.131 - Faxempfang mit dem internen Elsa Microlink 56K PCI Modem nicht möglich

aus Tobit KB importiert - vom 24.06.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Faxnachrichten können mit dem internen Elsa Microlink 56K PCI Modem problemlos versendet werden. Beim Empfang kommt es jedoch immer zu einem Abbruch. Der DvISE-TLD wurde neu erstellt und die TLD.INI wurde angepasst.

Wie ist mit dem internen Elsa Microlink 56K PCI Modem ein fehlerfreier Faxempfang möglich?

Antwort

Das interne Elsa Microlink 56K PCI Modem wird nicht unterstützt. Ein fehlerhafter Versand und Empfang von Faxnachrichten kann nicht ausgeschlossen werden. Der INIT-String des externen Elsa Microlink 56K Modem ist für das interne Elsa Microlink 56K PCI Modem nicht geeignet. Tauschen Sie das Modem aus und nutzen Sie entweder ein unterstütztes Modem oder eine unterstützte ISDN-Karte.

Eine Liste der getesteten Hardware finden Sie auf der Tobit WebSite.