

Q-100.319 - Multitech ISIHI-2S

Q-100.319 - Multitech ISIHI-2S

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Multitech ISIHI-2S Modem.

Antwort

Wenn Sie das Multitech ISIHI-2S Modem einsetzen, können Sie als Initstring das Standard Class2 Highspeed Modem installieren.

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags müssen Sie den Dienst oder das NLM »DvISE TLD001« neu starten!

Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP und Novell Netware.

Das Modem wurde mit folgender Firmware getestet: 1.0
Zum Einsatz kam die Treiberversion : 2.03

Unter NT treten beim Versand von 3 oder 4 Faxen gleichzeitig des öfteren Fehler bei der Kommunikation auf. Sporadisch wird eine Verbindung abgebrochen (Carrier Lost).

Das Modem wird somit als **"Supported with restrictions"** eingestuft.