

Q-109.455 - Automation Port (»EIB«) kann nicht gestartet werden

Q-109.455 - Automation Port (»EIB«) kann nicht gestartet werden

aus Tobit KB importiert - vom 19.05.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Im David.Administrator wurde ein Automation Port für das »EIB«-PlugIn erstellt. Der Start des Ports ist jedoch nicht möglich. Was ist zu beachten, damit der Port fehlerfrei gestartet werden kann?

Antwort

Ist der Start des Automation Port mit dem »EIB«-PlugIn nicht möglich, besteht unter Umständen keine Verbindung zum Busankoppler oder die Version des zugehörigen Treibers für die EIB-Schnittstelle (Falcon Treiber) ist nicht korrekt. Das Starten eines EIB-Ports ist nur bei bestehender Verbindung zum Busankoppler möglich. Stellen Sie zudem sicher, dass Sie den benötigten Falcon Treiber in der Version 1.23 oder höher einsetzen. Beim Betrieb von David unter Windows Server 2003 lässt sich der Port u.U. nur dann starten, wenn der Falcon Treiber in der Version 1.4 verwendet wird.

Hinweise:

Beachten Sie, dass die Nutzung der Automation Dienste nur möglich ist, wenn sich die David Installation auf einem Computer befindet, der unter Microsoft Windows betrieben wird. Beim Betrieb unter Novell NetWare oder Linux stehen die Automation-Dienste nicht zur Verfügung.

Informationen zur Installation und Betrieb eines EIB TLDs entnehmen Sie dem KnowledgeBase Artikel [Q-108.473](#).