# Q-101.850 - FACILITY_INF Service: ECT Reason 0x3607

Q-101.850 - FACILITY_INF Service: ECT Reason 0x3607

aus Tobit KB importiert - vom 20.09.2002 - Beitrag bei Tobit

---

**Problem**

---

Was bedeuet bei einem Verbindungsversuch per ECT die Meldung im TLD:

FACILITY_INF Service: ECT Reason 0x3607

**Antwort**

---

Ihre Telefonanlage bzw. die ISDN-Karte unterstützt kein ECT, oder die ECT-Funktion ist nicht in der Telefonanlage eingerichtet.