Q-104.876 - Ausgabe der CAPI Fehlernummer 0x3301 im Port-Monitor des ISDN-TLDs

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Ausgabe der CAPI Fehlernummer 0x3301 im Port-Monitor des ISDN-TLDs

2 Antwort

3301 Fehler Aufbau D-Kanal Ebene 1

Bedeutung:
Fehler beim Aufbau der D-Kanal/B-Kanal-Verbindung

Treten diese Fehlercodes auf, so ist entweder die ISDN-Karte falsch konfiguriert, die eingestellte D-Kanal-Protokollart wird nicht unterstützt oder es besteht keine Verbindung zum ISDN-Netz. Überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

1. Ist die Verbindung zwischen ISDN-Karte und ISDN-Anschluss korrekt?
2. Ist das richtige Protokoll eingestellt (z.B. 1TR6 oder DSS-1)?
3. Ist die richtige Anschlussart konfiguriert (z.B. Point-to-Point)?

Diese Fehler können auch auftreten, wenn die Verbindung zwischen Karte und ISDN-Netz nur kurzzeitig unterbrochen war.

Quelle: Tobit · 16.04.2003