Q-108.300 - Aktualisierte Version des Automation TLD zur Nutzung von EIB

Q-108.300 - Aktualisierte Version des Automation TLD zur Nutzung von EIB

aus Tobit KB importiert - vom 25.10.2006 - Beitrag bei Tobit

Problem

Das David V8+ Service Pack 25-Oct-2006 enthält eine aktualisierte Version des Automation TLD zur Nutzung von EIB (European Installation Bus).

Antwort

Das David V8+ Service Pack 25-Oct-2006 enthält eine aktualisierte Version des Automation TLD zur Nutzung von EIB (European Installation Bus). Die überarbeitete Version beinhaltet spezielle Anpassungen die in der folgenden Liste aufgezählt sind:

- **Verbesserte Performance**
  Optimierung der Verarbeitungsgeschwindigkeit beim Einsatz von Scripten, um sicherzustellen, dass auch sehr schnell aufeinander folgende Befehle (z.B. über "xreturn") korrekt verarbeitet werden.
- **Senden von prozentual absoluten Dimmwerten**
  Durch die zusätzliche Angabe des Parameters »p« bzw. »P« (Groß- und Kleinschreibung ist erlaubt) ist die Übergabe von prozentual absoluten Dimmwerten möglich.

  Beispiele:

  - @@VALUE 50p@@
    @@VALUE 75P@@
- **Senden von Temperaturwerten**
  Durch die zusätzliche Angabe des Parameters »t« bzw. »T« (Groß- und Kleinschreibung ist erlaubt) ist die Übergabe von Temperaturwerten möglich. Als Dezimaltrennzeichen können sowohl Punkt als auch Komma verwendet werden.

  Beispiele:

  - @@VALUE 25,5t@@
    @@VALUE 18.2T@@
- **Korrektur der Anzeige negativer Temperaturwerte**
  Die Anzeige von Temperaturwerten im negativen Bereich erfolgt nun in korrekter Form (bisher wurde eine Temperatur von z.B. -0,2 °C als 655,2 °C dargestellt).

Halten Sie Ihre David-Installation stets auf dem neuesten Stand. Durch regelmäßiges Einspielen der aktuellen Programmversionen und Service Packs stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Software stets mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Komfort nutzen können.

Hinweise:
Dieses Service Pack kann ausschließlich für vorhandene Installationen von David V8+ bzw. David V8 verwendet werden! Der Einsatz mit David V8 erfordert eine David V8+ Erweiterungslizenz, die separat zu

erwerben und bei der Installation des Service Packs einzugeben ist.

Der Inhalt dieses Service Packs setzt sich zusammen aus dem Service Pack 04-Nov-2005 und den anschließend als Download bereitgestellten Hotfixes. Wenn Sie also bereits das Service Pack 04-Nov-2005 sowie alle nachfolgenden Hotfixes installiert haben, ist eine Installation des Service Pack 25-Oct-2006 nicht erforderlich.