

Q-103.341 - Ausdruck bei dynamischer PCL Umschaltung am Drucker schlägt fehl

Q-103.341 - Ausdruck bei dynamischer PCL Umschaltung am Drucker schlägt fehl

aus Tobit KB importiert - vom 06.02.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Der Systemdrucker wird global in den PCL-Modus umgeschaltet, diese Umschaltung wird durch einen Steuercode (!R!SEM6;EXIT;) vorgenommen. Vor diesem Code wird jedoch die Standardsequenzen des DVISE-Servers eingefügt, daher steht der Drucker nicht auf PCL. Somit werden erstmal Seiten mit SteuerCodes ausgedruckt.

Antwort

Leider haben wir im Moment für diese Problemstellung keine Lösung. Wir haben diese Anforderung allerdings aufgenommen und beschäftigen uns damit. Möglicherweise wird eine komfortable Lösung bei einem nächsten Release oder Service Pack realisiert sein.

Als Mitglied im Club Tobit haben Sie jederzeit Zugriff auf die neuesten Informationen, Service-Packs und Hotfixes. Besuchen Sie regelmäßig die WebSite unter der URL <http://club.tobit.com> oder als autorisierter Fachhandelspartner unter der URL <http://tpn.tobit.com>.