

Q-103.883 - Automation Port beendet sich direkt nach dem Start

Q-103.883 - Automation Port beendet sich direkt nach dem Start

aus Tobit KB importiert - vom 08.05.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Am DvISE Server soll der Automation Port (PlugIn "Automation - EIB") gestartet werden. Dieser TLD beendet sich jedoch gleich wieder. Beim Start ist kein serieller Busankoppler an dem DvISE Server angeschlossen. Ist dieser beim Start des Automation Port erforderlich?

Antwort

Es muss zwingend ein serieller EIB-Busankoppler am DvISE Server angeschlossen sein, da der Automation Port beim Starten versucht, mit diesem zu kommunizieren. Antwortet der Busankoppler nicht auf die Anfragen des TLD wird der TLD automatisch wieder beendet.

Hinweis:

Beachten Sie die weiteren Informationen im [KnowledgeBase Artikel Q-103.052](#).