

Q-104.299 - SMC DSL-Router SMC7004ABR EU

Q-104.299 - SMC DSL-Router SMC7004ABR EU

aus Tobit KB importiert - vom 06.03.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Die IP-Adresse des SMC DSL-Router SMC7004ABR EU wird bei der Nutzung des SLS-Dienst nicht ausgelesen. Die Konfigurationsseite kann angezeigt werden, beim auslesen der IP-Adresse kommt jedoch eine Fehlermeldung.

Antwort

Leider haben wir im Moment für diese Problemstellung keine Lösung. Wir haben diese Anforderung allerdings aufgenommen und beschäftigen uns damit. Möglicherweise wird eine komfortable Lösung bei einem nächsten Release oder Service Pack realisiert sein.

Als Mitglied im Club Tobit haben Sie jederzeit Zugriff auf die neuesten Informationen, Service-Packs und Hotfixes. Besuchen Sie regelmäßig die WebSite unter der URL <http://club.tobit.com> oder als autorisierter Fachhandelspartner unter der URL <http://tpn.tobit.com>.