

Q-106.143 - Tobit dBoard: Fehlermeldung unter Novell NetWare

Q-106.143 - Tobit dBoard: Fehlermeldung unter Novell NetWare

aus Tobit KB importiert - vom 12.09.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Folgende Fehlermeldung erscheint bei der Installation:

Fehler bei der Installation; Interrupt (xx) nicht benutzbar.

Antwort

Der AVM ISDN-Controller ist wie alle PCI-Adapter auf die Zuteilung von Ressourcen (I/O-Adresse und Interrupt) durch das PCI-BIOS des PCs angewiesen. Dies geschieht normalerweise automatisch beim Starten des Rechners (Plug&Play). Sollte es zu Problemen bei der Zuweisung der Ressourcen durch das PCI-BIOS kommen (Fehlermeldung: Fehler bei der Installation; Interrupt (xx) nicht benutzbar), müssen Sie das BIOS-Setup des Rechners starten (siehe Handbuch zu Ihrem PC/Motherboard) und Änderungen vornehmen.

Aufgrund der vielfältigen BIOS-Varianten und -Hersteller auf dem Markt kann hier nur die prinzipielle Vorgehensweise am Beispiel eines AWARD-BIOS erläutert werden. Ziel ist die Freigabe von IRQs für PCI-Adapter wie den AVM ISDN Controller PCI:

- Im BIOS/CMOS-Hauptmenü den Punkt "PNP/PCI Configuration" wählen
- Menüpunkt "IRQ-X assigned to: PCI/ISA PnP" wählen (evtl. auch "AUTO" einstellen, dadurch automatische Zuweisung der PCI-Interrupts)
- Anschließend BIOS/CMOS abspeichern und den PC neu starten

Die genauen Einstellungen für Ihr BIOS sollten in dem Handbuch des PCs/Motherboards beschrieben sein.

Tragen Sie im BIOS außerdem alle benutzten Ressourcen von evtl. installierten Karten ohne Plug&Play-Unterstützung (Legacy-Karten) ein, damit dem BIOS die entsprechenden Ressourcen als "belegt" bekannt sind.