

Q-106.705 - GammaFax CPi/100 wählt nicht raus

Q-106.705 - GammaFax CPi/100 wählt nicht raus

aus Tobit KB importiert - vom 01.12.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Es wurde eine GammaFax CPi/100 Karte in einem Novell NetWare 5.1 Server installiert. Der Faxempfang funktioniert ordnungsgemäß, es können jedoch keine Faxe versendet werden. Was könnte hierfür die Ursache sein?

Antwort

Zunächst sollte in der TLD.INI die "Country Code" Einstellungen geprüft werden. Die TLD.INI Datei finden Sie im Verzeichnis »SERVERNAME\VOLUME\DAVID\TLD\PORT\00x«.

COUNTRY=31GFD 28016 31

Die zwei obengenannten Parameter beschreiben die Ländervorwahl (Country Code) der **Karte**.

ACHTUNG: Dies ist **nicht** unbedingt die Ländervorwahl des Landes wo Sie die Karte installieren. Der Parameter ist entscheidend für den Erfolg der Installation. Dieses Beispiel zeigt die Ländervorwahl für eine Karte aus den Niederlanden.

Folgende Tabelle zeigt die übliche Länder und deren Ländervorwahl:

Country Code