

Q-106.878 - Fehlermeldung beim SMS Empfang mit dem Siemes TC35 GSM-Modul

Q-106.878 - Fehlermeldung beim SMS Empfang mit dem Siemes TC35 GSM-Modul

aus Tobit KB importiert - vom 03.03.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Für den SMS Empfang wird am DvISE Server das Siemens TC35 GSM Modul verwendet. Empfängt das TC35 eine SMS, die von einem XDA1 oder MDA1 verschickt worden ist, wird folgende Meldung ausgegeben:

»This is a binary SMS, it cannot be displayed«

SMS die von anderen Geräten (zum Beispiel XDA II oder Siemens M55) an das TC35 gesendet werden können fehlerfrei empfangen und im Tobit InfoCenter angezeigt werden.

Antwort

Leider haben wir im Moment für dieses Problem keine Lösung. Wir haben diese Anforderung allerdings aufgenommen und beschäftigen uns damit. Möglicherweise wird eine Lösung bei einem nächsten Release oder Service Pack realisiert sein.

Als Mitglied im Club Tobit haben Sie jederzeit Zugriff auf die neuesten Informationen, Service-Packs und Hotfixes. Besuchen Sie regelmäßig die WebSite unter der URL <http://club.tobit.com> oder als autorisierter Fachhandelspartner unter der URL <http://tpn.tobit.com>.