

Q-100.199 - U.S. Robotics 56k Voice Faxmodem

Q-100.199 - U.S. Robotics 56k Voice Faxmodem

aus Tobit KB importiert - vom 17.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem U.S. Robotics 56k Voice Faxmodem.

Antwort

Da es mit dem U.S. Robotics 56K Voice Faxmodem in zahlreichen Trainingssessions, sowie bei der Übertragung zu Fehlern gekommen ist, konnten keine zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden.

Das Modem wird somit als **"not supported"** eingestuft.