

Q-108.097 - CAPI Meldung »Another Applikation got that Call« bei Rufannahme

Q-108.097 - CAPI Meldung »Another Applikation got that Call« bei Rufannahme

aus Tobit KB importiert - vom 26.08.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

David wird auf einem Windows Server betrieben. Für den Empfang von Fax- und Voice-Nachrichten wurde im David.Administrator ein Port (TLD) eingerichtet. Eingehende Nachrichten werden von diesem Port aber nicht angenommen. Im Monitor des Ports wird die CAPI Meldung 0x3304 »Another Applikation got that Call« angezeigt. Welche Schritte sind notwendig, damit eingehende Fax- und Voice-Nachrichten fehlerfrei empfangen werden?

Antwort

Die oben angegebene CAPI Meldung bedeutet, dass der eingehende Anruf von einem anderem Programm oder einem anderem Port (TLD) angenommen wurde. Wird unter Windows zum Beispiel der RAS-Dienst verwendet, so nimmt dieser unter Umständen alle ankommenden Anrufe an. Bei gleichzeitiger Nutzung von David und den RAS-Diensten muss ein weiterer Controller bzw. eine weitere ISDN-Karte eingesetzt werden.