

Q-100.458 - Meldung »TimeOut detected« in Verbindung mit der Fehlermeldung »Queue Full«

Q-100.458 - Meldung »TimeOut detected« in Verbindung mit der Fehlermeldung »Queue Full«

aus Tobit KB importiert - vom 24.06.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Die Meldung »TimeOut detected« in Verbindung mit der Fehlermeldung »Queue Full«

Antwort

Die Fehlermeldung "Queue Full" bezieht sich auf den internen Speicher der ISDN-Karte. In dem meist 4 MB umfassenden Speicher der Karte werden die zu versendenden Daten zwischengespeichert. Ist dieser vollgelaufen, erhalten Sie die Meldung "Queue Full". Da keine weiteren Daten mehr an die ISDN-Karte übergeben werden können, folgt die Fehlermeldung "TimeOut detected".

Um den Speicher wieder freizugeben, müssen Sie die Capi und die ISDN-Karte neu laden.

Folgende Vorgehensweise sollten Sie hier betriebssystemspezifisch durchführen:

- **Novell Netware**
Hier reicht es aus, wenn Sie lediglich die Capi neu starten (zum Beispiel: capi 20 -d).
- **Windows NT/2000**
Sollten Sie dieses Betriebssystem einsetzen, so müssen Sie dies durch einen Serverneustart initiieren.

Tritt dieser Fehler vermehrt auf, setzen Sie sich gegebenenfalls mit dem Hardwarehersteller oder ihrem Fachhändler in Verbindung.