Q-100.595 - Eingehender Anruf belegt u.U. kurzfristig alle Ports

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Beim Einsatz von David wird eine Eicon Diva Server Pri30M ISDN-Karte als Kommunikationshardware genutzt. Bei eingehenden Anrufen, welche von der ISDN-Karte angenommen werden, sind jedoch kurzzeitig alle Ports belegt. Erst wenn ein Port den eingehenden Anruf annimmt, sind alle anderen Ports wieder erreichbar.

2 Antwort

Kommt es bei eingehenden Anrufen zu dem oben beschriebenen Verhalten, muss die Datei »TLD.INI« und die Datei »DAVID.INI« um einen Parameter erweitert werden.

Fügen Sie in der Datei **»TLD.INI«** (»DAVID\TLD\PORTS\00x«) eines jeden Ports folgenden Parameter hinzu:
DisableCAPIReset = True

Fügen Sie der Datei **»DAVID.INI«** (»DAVID\CODE«) folgenden Parameter hinzu:
nolistensync=true

Hinweis:
Änderungen an der »DAVID.INI« bzw. der »TLD.INI« werden erst nach einem Neustart der David Dienste »Service Layer« bzw. »TLD00x« übernommen.

Quelle: Tobit · 6.10.2008