

Q-100.682 - Bei einer AVM B1 ISA Karte werden Faxe zum Teil nur halb empfangen

Q-100.682 - Bei einer AVM B1 ISA Karte werden Faxe zum Teil nur halb empfangen

aus Tobit KB importiert - vom 27.06.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim Einsatz einer AVM B1 ISA ISDN-Karte werden Faxe nur zum Teil empfangen.

Antwort

Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Sie sollten zunächst beim Hersteller den neuesten Treiber für diese Hardware herunterladen und einspielen.
2. Sind die aktuellen Treiber installiert, müssen Sie den Port neu einrichten.
Notieren Sie sich die Einstellungen des aktuellen Ports bevor Sie den TLD entfernen.
3. Im Port-Setup des DvISE Administrators fügen Sie, nachdem der alte Port entfernt wurde, einen neuen Port hinzu.
Die Hardware-Erkennung erkennt die verwendete Capi der AVM B1 automatisch.